



**Instituto de la Vivienda
Ficha Tecnica**

LOTE 2

Camioneta Mitsubishi L200 Año 2016

Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Filtro de Aceite
2	1	Filtro de Gasoil
3	1	Filtro de Aire
4	8	Aceite de Motor
5	1	Lavado de Motor
6	2	Grasa
7	1	Mano de Obra

Camioneta Mitsubishi L200 Año 2002

Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Filtro de Aceite
2	1	Filtro de Gasoil
3	1	Filtro de Aire
4	8	Aceite de Motor
5	2	Grasa
6	1	Mano de Obra



Camion Hino 300 Año 2016

Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Evaporador
2	2	Lata De Gas
3	1	Aceite Capela
4	1	Soldadura Tuberia Evaporador
5	1	Mano de Obra



Instituto de la Vivienda
Ficha Tecnica

Camioneta Nissan D21 Año 2001

Item	Cantidad	Descripcion
1	2	Disco de Frenos Delantero
2	1	Banda de Frenos Delanteros
3	2	Limpiador Desgrasante
4	1	Correa del Alternador
5	2	Liquido de Frenos
6	1	Retenedora Tunel Trasero
7	1	Juego de Bandas Traseras
8	1	Arandela Pina Delantera
9	2	Clip Bandas de Frenos
10	1	Retenedora Bomba de Vacio
11	1	Bobina de Alternador
12	2	Escobilla L/V 22P
13	1	Bomba de Freno
14	1	Mano de Obra

Camioneta Isuzu KB Año 2000



Item	Cantidad	Descripcion
1	2	Rodamiento Pina Delantera
2	2	Rodamiento de Pina Grande
3	1	Filtro de Aceite
4	8	Aceite de Motor 15W40QT
5	1	Escobilla L/V 18P
6	1	Caliper Delantero
7	4	Liquido de Frenos
8	1	Alineacion
9	1	Lavado de Motor
10	1	Candado de Seguridad Pina Delantera
11	2	Cilindro Trasero
12	2	Retenedor Pinas Delanteras
13	1	Correa
14	2	Rodamiento Trasero
15	2	Grasa
16	1	Mano de Obra

**Instituto de la Vivienda
Ficha Tecnica**

Camioneta Mitsubishi Canter Año 2017		
Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Filtro de Aceite. Mitsubishi
2	1	Filtro de Gasoil
3	1	Filtro de Aire
4	10	Aceite de Motor. 15W40QT
5	1	Correa Delantera Alternador
6	1	Reparacion Boquilla Mufler
7	2	Grasa
8	1	Mano de Obra

Camioneta Chevrolet Colorado Año 2017		
Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Filtro de Aceite
2	1	Filtro de Aire
3	8	Aceite de Motor. 15W40QT
4	1	Banda Delantera
5	2	Escobilla L/V. 24P
6	2	Disco de Freno Rectificado
7	1	Bombillo de 1 Contacto
8	1	Lavado de Motor
9	1	Mano de Obra



Camioneta Mitsubishi L200 año 2016		
Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Manguera Radiador Superior
2	1	Filtro de Aceite
3	1	Filtro de Gasoil. Toyota Hilux 1KD, 2KD
4	8	Aceite de Motor. 15W40QT
5	1	Filtro de Aire Mitsubishi L200
6	1	Juego Banda Delantera
7	1	Escobilla L/V 18P
8	1	Escobilla L/V 22P
9	1	Lavado a Presion, Sopleto y Engrase
10	1	Mano de Obra



**Instituto de la Vivienda
Ficha Tecnica**

Camioneta Mitsubishi L200 Año 2002

Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Lavado de Motor
2	1	Control de Voltaje
3	1	Retenedora Bomba
4	1	Correa Distribucion
5	1	Correa Distribucion Pequeña
6	1	Retenedora Cigüeñal Trasera
7	1	Retenedora Eje Eleva
8	1	Retenedora Cigüeñal Delantera
9	1	Retenedora Bomba Aceite
10	1	Retenedora Eje Lva. 6G72
11	1	Bomba de Clutch
12	1	Deslizador de Distribucion MD-050135
13	1	Deslizador de Distribucion MD-050125
14	1	Pie de Manguera
15	2	Limpiador Desgrasante
16	1	Silicon
17	3	Liquido de Frenos
18	2	Correa
19	1	Correa Del Alternador
20	1	Galon de Coolant
21	1	Reparacion de Alternador
22	1	Mano de Obra



Camion Hino 300 Año 2016

Item	Cantidad	Descripcion
1	6	Fusible
2	6	Fusible de 10 amp
3	1	Reparacion de Furgon
4	1	Mano de Obra

Instituto de la Vivienda
Ficha Tecnica

Camion Hino 300 Año 2016

Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Tubo de salida del mufle
2	1	Junte de Mufle
3	1	Mano de Reparacion Mufler
4	1	Mano de Obra

Camioneta Isuzu KB Año 2000

Item	Cantidad	Descripcion
1	2	Farol Trasero
2	8	Fusible
3	3	Bombillo de 1 Contacto
4	5	Pag. Alambre
5	1	Sensor de Stop
6	2	Bombillo de Muelita
7	1	Alineacion y Balanceo
8	1	Mano de Obra

Camioneta Mitsubishi L200 Año 2002

Item	Cantidad	Descripcion
1	2	Methanol
2	3	Gas
3	1	Filtro de AC
4	1	Valvula dse Expansion
5	1	Mano de Obra





**Instituto de la Vivienda
Ficha Tecnica**

Camioneta Mitsubishi Canter Año 2017

Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Abanico de AC
2	1	Reparacion de Condensador
3	1	Aceite Capela
4	2	Methanol
5	3	Lata de Gas
6	1	Filtro de Aceite
7	1	Filtro de Gasoil
8	1	Filtro de Aire
9	10	Aceite de Motor
10	1	Bandas de Frenos
11	1	Mano de Obra

Camioneta Isuzu KB Año 2000

Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Blower AC
2	1	Resistencia de AC
3	2	Graduaciones de Frenos
4	2	Gas
5	1	Filtro AC
6	1	Valvula de Expansion
7	1	Mano de Obra



Camioneta Mitsubishi L200 Año 2005

Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Correa Del Alternador
2	1	Mano de Obra

Camion Hino 300 Año 2016		
Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Filtro Secador
2	1	Filtro Aceite
3	1	Filtro Gasoil
4	1	Filtro Aire
5	11	Aceite de Motor
6	1	Correa Del Alternador
7	1	Abanico de 24V
8	1	Condensador 14x18
9	1	Polea Extensora
10	1	Aceite Capela
11	1	Juego de Orring
12	3	Methanol
13	3	Lata de Gas
14	1	Mano de Obra

Camioneta Mitsubishi L200 Año 2016		
Item	Cantidad	Descripcion
1	1	Filtro de Aceite
2	1	Filtro de Gasoil
3	1	Filtro de Aire
4	8	Aceite de Motor
5	2	Disco de Frenos
6	1	Juego de Bandas Delantero
7	2	Liquido de Frenos
8	1	Escobilla L/V 18P
9	1	Escobilla L/V 22P
10	1	Lavado de Motor a Vapor
11	1	Regulador de Voltaje
12	1	Bobina Alt
13	1	Plug de Control
14	1	Regulador de Voltaje
15	1	Rodamientos
16	1	Mano de Obra



NOTA: LAS COTIZACIONES DEBERAN PERMANECER SIN VARIACION, POR LO CUAL LA FACTURA DEBERA SER IGUAL A LO COTIZADO SIN REFLEJAR NINGUNA VARIACION EN PRECIOS, DICHS PRECIOS DEBEN INCLUIR ITBIS, MANO DE OBRA, DESMONTE DE PIEZAS Y TRASLADO.